

Sebastian Steck
[REDACTED]

ANLAGE 15

S. Steck - [REDACTED]

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin

[REDACTED] den 7. Mai 2021

Quelltext FRITZ!Box 4020

Sehr geehrte Damen und Herren,
kürzlich habe ich eine FRITZ!Box 4020 gekauft. Sie enthält Software, die unter der GNU General Public License, Version 2, und Software, die unter der GNU Lesser General Public License, Version 2.1 lizenziert ist. In den rechtlichen Hinweisen bieten Sie an, den vollständigen korrespondierenden Quelltext dieser Software zu liefern. Ich nehme dieses Angebot hiermit an.

In der Administrationsoberfläche findet sich die Versionsangabe 06.83. Wenn Sie weitere Angaben benötigen, lassen Sie mich es bitte wissen.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Steck

RSS Rat, Service & Support GmbH
Alt-Moabit 95, 10559 Berlin
Telefon +49 30 39976-8500
info@avm.de



BSS GmbH, Alt-Moabit 95, 10559 Berlin

Sebastian Steck


Ihr Zeichen

Unser Zeichen

Datum

OFO

11.05.2021

Ihre Anfrage zur Bereitstellung des Quelltextes der FRITZ!Box 4020

Sehr geehrter Herr Steck,

vielen Dank für Ihren Brief, den wir am 10.5.2021 erhalten haben.

Entsprechend Ihres Wunsches haben wir Ihnen unter
<https://osp.avm.de/fritzbox/fritzbox-4020/>
den Quelltext der FRITZ!Box 4020 bereitgestellt.

Bei zukünftigen Anfragen dieser Art können Sie auch ganz direkt unseren kostenfreien Kundenservice nutzen, der Ihnen per Telefon oder Mail zur Verfügung steht.

030 390 04 390 (mo-fr 9-20Uhr / samstags 10-18Uhr)

www.avm.de/service

Mit freundlichen Grüßen

Oliver Frömel
AVM/RSS Support

RSS Rat, Service & Support GmbH
Alt-Moabit 95, 10559 Berlin
Telefon +49 (0)30 39976-8500
info@avm.de

Bankverbindung
Deutsche Bank
IBAN: DE59 1007 0848 0512 3593 00
SWIFT-BIC: DEUTDE33HAN30

RSS Rat, Service & Support GmbH
Berlin, HRB 47351 AG ~~Charité~~
Geschäftsführer: Martin Hoffler
USt-IdNr. DE153020674

Sebastian Steck

S. Steck

AVM Computersysteme Vertriebs GmbH
Alt-Moabit 95
10559 Berlin

den 14. Mai 2021

Mahnung

Ihr Schreiben vom 11.05.2021 – Ihr Zeichen OFO

Sehr geehrter Herr Frömel,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Unter <https://osp.avm.de/fritzbox/fritzbox-4020/> finden sich mehrere Quelltextarchive. Ich gehe davon aus, dass `source-files-FRITZ.Box_4020-06.83.tar.gz` den zu meinem Router gehörigen Quelltext enthalten soll.

Der dort zur Verfügung gestellte Quelltext ist leider unvollständig:

In dem oben genannten Quelltextarchiv finden sich weitere Archive.

Wenn man das Archiv `GPL-release_kernel.tar.gz` entpackt, findet sich im obersten Verzeichnis nur ein Skript: `gpl_compile_kernel.sh`. Wenn man dieses ausführt, startet sich das Kernel-Konfigurations-Programm `menuconfig`. Wenn man die Konfiguration unverändert lässt, bricht das Skript mit Fehlermeldungen, dass es `/${HOME}/GU_GPL/archiv/tmp-Fritz_Box_6840-gcc_x86_64/usr/bin/mips-linux-gcc` nicht findet, ab. Es ist nirgends angegeben, wie man diesen Cross-Compiler erhalten kann.

Wenn man das Archiv `GPL-gcc.tar.gz` entpackt, findet sich im obersten Verzeichnis u.a. eine `Makefile` und das Skript `menuconfig.sh`, das nicht als ausführbar markiert ist. Ruft man `make` auf (um die `Makefile` auszuführen), bricht es mit der Fehlermeldung ab, dass das Verzeichnis `../kernel` nicht gefunden werden kann. Ruft man das Skript `menuconfig.sh` auf, bricht es ebenfalls ab, da es verschiedene Dateien nicht finden kann.

Wenn man das Archiv `GPL-samba.tar.gz` entpackt, findet sich im obersten Verzeichnis eine `Makefile`. Ruft man `make` auf, bricht es mit der Fehlermeldung ab, dass `samba-3.0.37/../../../../ar7def.mk` weder gefunden noch erstellt werden kann.

Wenn man das Archiv `GPL-busybox.tar.gz` entpackt, findet sich im obersten Verzeichnis ebenfalls eine `Makefile`. Ruft man `make` auf, bricht der dadurch aufgerufene Linker mit der Meldung ab, dass die Symbole `makedev`, `minor` und `major` nicht gefunden werden können. Da kein untersuchtes Archiv ein zur Steuerung des Übersetzens verwendetes Skript enthält, das funktioniert, habe ich die weiteren Archive (noch) nicht untersucht.

Ferner ist nirgends angegeben, wie das Firmware-Abbild erstellt und auf dem Router installiert werden kann. Es fehlen also die zur Steuerung der Installation verwendeten Skripte.

Aus diesen Gründen verweigere ich die Annahme des zur Verfügung gestellten Quelltextes als Erfüllung.

Bitte liefern Sie mir den vollständigen korrespondierenden Quelltext (einschließlich der zur Steuerung des Übersetzens und der Installation verwendeten Skripte) umgehend. Ich bin damit einverstanden, dass Sie mir den versprochenen Quelltext über das Internet „liefern“, etwa indem Sie ihn auf `osp.avm.de` zum Download bereithalten. Bitte teilen Sie mir mit, wie viel an Vertriebskosten Sie verlangen. Bitte teilen Sie mir Ihre Bankverbindung mit, oder wie ich Ihnen sonst das Geld zukommen lassen soll.

Mit freundlichen Grüßen

Sebastian Steck